

## SKLENÁŘSKÝ TMEL

Vysoce kvalitní klasický sklenářský kyt. Velmi snadno se nanáší a vyhlazuje, po vytvrzení se nedrolí ani nepraská. Po vytvrzení přetíratelný běžnými barvami. Vyroběn dle tradiční receptury.

### Technická data:

<b>Báze</b>	plnivo, vysychavé oleje
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Specifická hmotnost</b>	2 kg/l
<b>Obsah netěkavých látek</b>	98%
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Doba schnutí</b>	povrchově zasychá po 2-4 dnech
<b>Přetíratelnost</b>	po 7 dnech
<b>Aplikační teplota</b>	od +5°C až +30°C
<b>Tvrдость</b>	nestanovuje se

(\*) tyto hodnoty se mohou měnit dle aktuálních podmínek při aplikaci jako je teplota, vlhkost nebo povaha podkladu



### Charakteristika:

- velmi snadno se aplikuje
- dobrá přilnavost na dřevo, kovy a sklo
- rychle zasychá
- dobře zpracovatelná pasta
- úprava konzistence a čištění fermeží
- vhodný pro interiéru i exteriéru
- přetíratelný syntetickými a olejovými nátěry

### Příklady použití:

- zasklívání tabulových skel do dřevěných a kovových rámu
- tmelení skleněných výplní skleníku
- různé utěšňovací a vyplňovací aplikace

### Provedení:

**Balení:** kelímky 500g a 1kg, kartuše 600g, kbelíky 5, 10 a 25kg

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

### Povrchy:

**Vhodné podklady:** Dřevěné i kovové okenní rámy, sklo. Nemá přilnavost na PP, PE, Teflon. Přilnavost na netradiční materiálu doporučujeme předem ověřit.

**Stav povrchu:** Čistý suchý bez prachu a mastnoty. Nesoudržné části odstraňte. (zvětralé části dřeva, rez z kovových rámu apod.). Poškozené dřevo reprofilujte, naimpregnujte proti hnilobě a opatřete základním nátěrem, z kovu odstraňte nesoudržné části rzi a povrch ošetřete odrezovačem a antikoročním základním nátěrem.

### Aplikační podmínky:

Pracujte v rozmezí teplot od +5°C do +30°C. Tmel před nanášením doporučujeme zpracovat jeho prohnětením. Před aplikací tmelu z balení v kartuši 600g doporučujeme pro snazší nanášení obsah předem vytemperovat na cca +30°C např. ponořením do lázně s teplou vodou (max. +50°C)

### Pracovní postup:

Do drážky naneste tenkou vrstvu tmelu (při nanášení z kartuše dostatečně seřízněte aplikační špičku cca v 1/2 její délky). Tabuli skla uložte tak, aby rovnoměrně přilnula po celém obvodu okna a mechanicky ji zajistěte příponkami. Následně naneste finální vrstvu tmelu a uhladte sklenářským nožem.

**Čištění:** Náradí a pomůcky očistěte vodou a mýdlem ihned po použití.

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. etiketa výrobku.